土壌調査結果

:基準値超過箇所
:最大値検出箇所
:掘削底面以深

別紙3

（単位：mg/L）

深さ(m)	位置番号																						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
GL-8.3	0.029	0.022	0.017	0.029	0.022	0.017	0.022	0.017	0.018	0.021	0.009	0.058	0.017	0.018	0.023	0.034	0.012	0.034	0.024	0.002	0.022	0.025	0.025	0.008
											0.021							0.034	0.036	0.021	0.031	0.030	0.029	0.008
GL-9.3	0.028	0.037	0.033	0.041	0.041	0.025	0.031	0.026	0.017	0.038		0.045	0.031	0.034	0.025	0.041	0.025							
GL-10.3	0.058	0.059	0.044	0.044	0.045	0.031	0.045	0.050	0.032	0.051		0.012	0.038	0.054	0.034	0.058	0.045							
GL-11.3	0.049	0.016	0.030	0.040	0.030	0.023	0.045	0.052	0.033	0.038		0.017	0.010	0.013	0.007	0.011								
		0.013										0.038	0.009	0.013	0.009									
GL-12.3																								

深さ(m)	位置番号																						
	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼
GL-8.3	0.034	0.036	0.041	0.034	0.013	0.023	0.020	0.029	0.022	0.027	0.014	0.019	0.021	0.036	0.001	0.012	0.001	0.020	0.021	0.014	0.026	0.015	0.009
												0.021	0.032										0.034
GL-9.3	0.078	0.039	0.054	0.045	0.021	0.023	0.037	0.039	0.041	0.052	0.040			0.048	0.003	0.015	0.011	0.035	0.023	0.026	0.036	0.023	
GL-10.3	0.021	0.053	0.063	0.054	0.033	0.036	0.068	0.058	0.033	0.057	0.047			0.006	0.048	0.035	0.019	0.045	0.031	0.031	0.054	0.024	
GL-11.3	0.016	0.015	0.014	0.013	0.011	0.014	0.021	0.037	0.026	0.047	0.064			0.041	0.012	0.007	0.018	0.011	0.035	0.028	0.021	0.029	
	0.015	0.021	0.015	0.017										0.020	0.022								
GL-12.3																							